

ATUALIZAÇÃO PC-SCAN1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Abril/2009



IMOBILIZADOR

**LEITURA DE SENHAS DO IMOBILIZADOR INTEGRADO AO PAINEL DE INSTRUMENTOS,
ATRAVÉS DO CONECTOR DE DIAGNOSTICO.**

Veículo	Sistema	Ano	Scanner
A3	Painel Jaeger MM4	00 >	3000USB
A4	VDO	97 – 98	3000USB
A6	VDO	97 – 98	3000USB

AIR BAG

APAGAR A MEMÓRIA INTERNA DE COLISÃO E FALHAS INTERNAS

Veículo	Air Bag/Fabricante	Air Bag/Número da Peça	Scanner
A4/A6/A8	Airbag V Bosch	8A0-959-655 B	3000USB
A4/A6/A8	Airbag V Bosch	8A0-959-655 C	3000USB
A4/A6/A8	Airbag V Bosch	8A0-959-655 K	3000USB



Veículo	Sistema	Scanner
320 01 > 03	Air Bag MRS4	2010/3000/2010USB/3000USB
320 01 > 03	ABS MK20	2010/3000/2010USB/3000USB



Veículo	Sistema	Scanner
PT-Cruiser 2.4 16V 00 >	INJEÇÃO Huntsville	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
PT-Cruiser 2.4 16V 00 >	ABS TEVES	2010/3000/2010USB/3000USB
PT-Cruiser 2.4 16V 00 >	Transmissão (TCM)	2010/3000/2010USB/3000USB



Veículo	Sistema	Scanner
Palio 1.8 8V Flex	INJEÇÃO FPT IAW-4DF	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Siena 1.8 8V Flex	INJEÇÃO FPT IAW-4DF	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Strada 1.8 8V Flex	INJEÇÃO FPT IAW-4DF	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB

RESET DA UNIDADE DE COMANDO DO MOTOR
(tornando-as “virgens” novamente)

Veículo	Sistema	Ano	Scanner
Palio/Siena/Strada	INJEÇÃO IAW-1G7	96 – 00	3000USB
Palio/Siena/Strada	INJEÇÃO IAW-1ABG	96 – 99	3000USB

Para realizar o Reset da U.C. do Motor é necessário o KIT RESET FIAT, composto de:

- 1 – CABO IAW-1G7/3000USB
- 1 – CABO IAW-1ABG/3000 USB
- 1 – E2PROM IAW-1G7
- 1 – Fonte de Alimentação 13.8 VDC



Veículo	Sistema	Scanner
Courier 1.6 Flex 08 >	INJEÇÃO Marelli 4CFR	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
EcoSport 1.6 Flex 08 >	INJEÇÃO Marelli 4CFR	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Ka 1.0 Flex 08 >	INJEÇÃO FoMoCo EEC-VI	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Ka 1.0 Flex 08 >	INJEÇÃO Marelli 4CFR	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Ka 1.6 Flex 08 >	INJEÇÃO FoMoCo EEC-VI	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Ka 1.6 Flex 08 >	INJEÇÃO Marelli 4CFR	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Fiesta 1.0 Flex 08 >	INJEÇÃO Marelli 4CFR	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Fiesta 1.6 Flex 08 >	INJEÇÃO Marelli 4CFR	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Focus 1.6 Flex 08 >	INJEÇÃO FoMoCo EEC-VI	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Fusion 2.3 16V 07 >	INJEÇÃO Visteon EEC-VI Black OAC	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Fusion 2.3 16V 07 >	Painel de Instrumentos	2010/3000/2010USB/3000USB
Fusion 2.3 16V 07 >	ABS FoMoCo	2010/3000/2010USB/3000USB
Fusion 2.3 16V 07 >	Transmissão Automática	2010/3000/2010USB/3000USB
Fusion 2.3 16V 07 >	AirBag (RCM)	2010/3000/2010USB/3000USB
Fusion 2.3 16V 07 >	Banco Ocupado (OCMSM)	2010/3000/2010USB/3000USB



Veículo	Sistema	Scanner
New Civic 1.8 16V Flex 07 >	INJEÇÃO PGMFI	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB



Veículo	Sistema	Scanner
Tucson 2.0 16V 05 >	INJEÇÃO Siemens SIMK43	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Tucson 2.7 24V 05 >	INJEÇÃO Hyundai	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB



Veículo	Sistema	Scanner
Fox 1.0 Flex 08 >	INJEÇÃO Marelli 4GV	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Fox 1.6 Flex 08 >	INJEÇÃO Bosch ME7.5.30	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Golf 1.6 8V Flex 08 >	INJEÇÃO Bosch ME7.5.30	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Novo Gol 1.0 Flex 08 >	INJEÇÃO Marelli 4GV	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Novo Gol 1.6 Flex 08 >	INJEÇÃO Bosch ME7.5.30	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Polo 1.6 8V Flex 08 >	INJEÇÃO Bosch ME7.5.30	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Voyage 1.0 Flex 08 >	INJEÇÃO Marelli 4GV	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB
Voyage 1.6 Flex 08 >	INJEÇÃO Bosch ME7.5.30	1500/2010/3000/1500USB/2010USB/3000USB

IMOBILIZADOR

LEITURA DE SENHAS DO IMOBILIZADOR INTEGRADO AO PAINEL DE INSTRUMENTOS, ATRAVÉS DO CONECTOR DE DIAGNOSTICO.

Veículo	Sistema	Ano	Scanner
Golf IV	Painel VDO IMOB2	> 05/01	3000USB
Golf IV	Painel Moto Meter IMOB2	> 05/01	3000USB
Passat B5	Painel VDO IMOB2	97 > 07/00	3000USB
Passat B5	Painel Moto Meter IMOB2	97 > 07/00	3000USB



AIR BAG

FUNÇÃO PARA APAGAR A MEMÓRIA INTERNA DE COLISÃO E FALHAS INTERNAS

Veículo	Air Bag/Fabricante	Air Bag/Número da Peça	Scanner
Gol G4	Siemens	377-909-603 A	3000USB
Gol G4	Siemens	377-909-603 B	3000USB
Golf III	Siemens	1J0-909-603	3000USB
Golf IV	Siemens	1J0-909-609	3000USB
Golf IV	Siemens	1J0-909-607	3000USB
Golf IV	Siemens	6Q0-909-605-A	3000USB
Golf IV	Siemens	6Q0-909-605-B	3000USB
Golf IV	Siemens	6Q0-909-605-C	3000USB
Golf IV	Siemens	1C0-909-605-C	3000USB
Golf IV	Siemens	1C0-909-605-F	3000USB
Golf IV	Siemens	1C0-909-605-H	3000USB
Passat B4	Siemens	1J0-909-603	3000USB
Passat B5	Siemens	1J0-909-609	3000USB
Passat B5	Siemens	1J0-909-607	3000USB
Passat B5	Siemens	6Q0-909-605-A	3000USB
Passat B5	Siemens	6Q0-909-605-B	3000USB
Passat B5	Siemens	6Q0-909-605-C	3000USB
Passat B5	Siemens	1C0-909-605-C	3000USB
Passat B5	Siemens	1C0-909-605-F	3000USB
Passat B5	Siemens	1C0-909-605-H	3000USB
